



Primaire AP111

Pour ruban adhésif

Fiche technique

Février, 2016

Dernière version : Novembre 2011

Description du produit	Le primaire 3M TM AP111 est une solution à base d'alcool isopropylique qui permet d'obtenir une meilleure adhésion sur de nombreux substrats tels que les métaux bruts, acier électrozingué, galvanisé, les peintures poudre ainsi que sur certains plastiques (sauf polyoléfines). Toutefois, chaque peinture et traitement de métal peut considérablement varier, chaque application devra donc être validé par un test d'adhésion.
Caractéristiques	• Haute performance d'assemblage. • Solution à base d'alcool isopropylique • Faible odeur. • Séchage rapide. • Peut être utilisé en tant que dégraissant/primant en une étape sur les substrats exempts de graisses, huiles, poussières comme les surfaces peintes.
Données techniques	<i>Les informations techniques et valeurs ci-dessous doivent être considérées comme des moyennes et ne doivent pas être utilisées à des fins de spécifications.</i> Solvant : Alcool Isopropylique Taux d'Ingrédient actif : Moins de 5 % Couleur : transparent Point éclair : 11°C Pouvoir couvant : 19m²/L, peut varier grandement suivant la méthode de pose VOC : 780 g/litre Temps de séchage: ~1min à 2min suivant l'épaisseur du dépôt, la température et l'humidité Conditionnement : bouteilles de 250mL
Préparation des surfaces	La surface à coller doit être propre et sèche. Les surfaces contaminées doivent être nettoyées avec un mélange alcool isopropylique/eau *. Utiliser un chiffon propre non pelucheux. <i>* Nota : Utiliser à l'écart de toute flamme et d'étincelle ou source de chaleur et suivre les précautions d'utilisation du fabricant lors de l'utilisation des solvants</i>

3M™ Primaire AP111

Conseils d'application	Avant d'appliquer le primaire, la surface doit être propre, sèche et exempte de cires, huiles, graisses ou particules. Pour cela, utiliser un dégraissant approprié tel qu'un mélange 50/50 d'eau/alcool isopropylique ou le dégraissant* VHB™. <i>* Nota : Utiliser à l'écart de toute flamme et d'étincelle ou source de chaleur et suivre les précautions d'utilisation du fabricant lors de l'utilisation des solvants</i> La couche de primaire appliquée doit être la plus fine et uniforme possible. Pour cela, il convient d'utiliser un chiffon exempt de fibres ou un papier absorbant jetable. Toute brosse, pinceau ou spray aura tendance à déposer une couche de produit trop importante qui affectera la performance adhésive. Laisser sécher totalement le produit avant application. Le temps de séchage dépendra des conditions d'hygrométrie et de température, typiquement il sera de ~1 à 2min. Il est possible d'utiliser de l'air chaud pour accélérer le séchage mais ne pas oublier que le primaire AP111 est inflammable et ne doit donc pas être utilisé près d'une flamme ou d'une étincelle. Le ruban peut être appliqué immédiatement après le temps de séchage et jusque dans les 8 heures, si le temps est dépassé, il est possible de réappliquer une couche de primaire AP111. Toujours remplacer le bouchon de la bouteille après utilisation car le primaire AP111 réagit à l'eau et à l'humidité présentes dans l'air.
Nettoyage	Le primaire 3M™ AP 111 peut être enlevé d'un substrat avec de l'alcool isopropylique* (IPA) ou bien un mélange alcool iso/eau à 70/30. Une trop forte couche de primaire AP111 peut causer une trace blanchâtre sur la surface du substrat. Si la trace est légère, cela ne devrait pas affecter les performances du primaire. Toutefois, il est possible de l'effacer pour des besoins esthétiques en utilisant un chiffon sec. Ne pas utiliser un chiffon imbibé d'eau ou de mélange eau/alcool iso car le primaire AP111 est sensible à l'humidité et à l'eau. <i>* Nota : Utiliser à l'écart de toute flamme et d'étincelle ou source de chaleur et suivre les précautions d'utilisation du fabricant lors de l'utilisation des solvants</i>
Condition de stockage	Le primaire 3M™ AP 111 peut tolérer des températures de transport et de stockage allant de -40°C à 66°C mais doit être à une température de minimum 10°C lors de son application sur le substrat. Ne pas stocker dans un flacon en plastique pour plus de 8h car la plupart de ceux-ci ne constituent pas une barrière suffisante pour éviter l'évaporation de solvant.
Durée de vie	Une fois ouvert, la durée de vie est d'un mois. Cette durée de vie peut diminuer, surtout si le contenant est mal refermé et s'il est continuellement exposé à des environnements chauds et humides.
Précaution d'emploi	Pour utilisation industrielle uniquement. Se référer à la fiche de données de sécurité pour toutes les informations relatives à la protection de la santé, de la sécurité et de l'environnement sur le lieu de travail avant toute utilisation. Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur le site www.quickfds.com.
Informations additionnelles	Pour toute demande d'information additionnelle, contacter l'adresse ci-dessous. Fiches de données et de sécurité : http://www.quickfds.fr
Remarques importantes	Le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser

3M™ Primaire AP111

des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

Pour utilisation industrielle uniquement.

Se référer à la fiche de données de sécurité pour toutes les informations relatives à la protection de la santé, de la sécurité et de l'environnement sur le lieu de travail avant toute utilisation.

Les fiches de donnée de sécurité sont disponibles sur le site www.quickfds.fr et auprès du département toxicologique 3M : **01 30 31 76 41**.

Pour toute demande d'information additionnelle, contacter l'adresse ci-dessous.

3M France

Département Solutions colles et adhésifs pour l'industrie
Boulevard de l'Oise, 95006 Cergy Pontoise Cedex

Site : <http://www.3m.fr/collesetadhesifs>

Pour toutes informations sur les autres produits 3M

